

BILAGA 4

NEDLAGDA DEPONIER

Förslag 2022-11-01

Innehåll

1	BAKGRUND	3
2	GENOMFÖRD INVENTERING OCH RISKKLASSNING	3
3	RESULTAT AV INVENTERING OCH RISKKLASSNING	4

1 Bakgrund

De fyra kommunerna Håbo, Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro som denna bilaga avser benämns härnäst som kommunerna.

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning (NFS 2020:6) ska avfallsplanen innehålla uppgifter om nedlagda deponier inklusive en bedömning av risken för olägenheter för människors hälsa eller miljön. För de deponier där kommunen varit verksamhetsutövare ska även uppgifter om planerade och vidtagna åtgärder redovisas.

Enligt Naturvårdsverkets vägledningsrapport 6760 till föreskrifterna bör det för varje deponi anges plats och namn. Vidare bör uppgifter anges om typ av avfall som deponerats, deponiklass, deponerade mängder, deponins utbredning och för vilken tidsperiod som deponin var i drift, förutsatt att dessa uppgifter finns tillgängliga.

De deponier som redovisas i denna bilaga är upplagsplatser som inte längre tillförs avfall.

2 Genomförd inventering och riskklassning

I kommunerna har inventering av nedlagda deponier genomförts sedan många år tillbaka. Några av deponierna har klassats utifrån risker och behov av åtgärder.

Den riskbedömning som gjorts av kommunerna och som redovisas i denna bilaga utgår i de flesta fall inte från *Metodik för inventering av förorenade områden* (MIFO). Kommunerna har gjort bedömningen enligt en fyrgradig skala med följande ungefärliga innebörd:

- 1 – Mycket stor risk, mätningar, undersökningar samt åtgärder behövs
- 2 – Stor risk, mätningar och undersökningar bör utföras för senare ställningstagande
- 3 – Måttlig risk, begränsade åtgärder behövs
- 4 – Liten risk, inga åtgärder behövs

Baserat på riskklassningen har kontroller utförts på vissa deponier och vid vissa deponier har även åtgärder vidtagits.

3 Resultat av inventering och riskklassning

I detta kapitel redovisas grundläggande uppgifter om de nedlagda deponierna i kommunerna. I kommunerna har sammanlagt 53 stycken nedlagda deponier identifierats. Av dessa har en riskklass 1, 7 stycken riskklass 2 och 11 stycken riskklass 3. Övriga tillhör riskklass 4 eller har ej riskklassats.

Tabell 1 Nedlagda deponier.

Kommun	Namn, ID	Typ/Avfallsslag	Fastighetsbeteckning	Planerade/ Genomförda åtgärder	Drifttid	Verksamhetsutövare	Riskklass
Håbo	Nordform deponi 1, St Erik AB/ ID 147410	Industrideponier	BISTA 16:1	Ingen åtgärd		Fastighetsägaren	3 (MIFO 2)
	Nordform deponi 2, St Erik AB/ID 147409	Industrideponier	BISTA 16:1	Ingen åtgärd			3 (MIFO 2)
	Väppeby/ID 147405	Avfallsdeponier – icke farligt, farligt avfall	VÄPPEBY 7:218; BISTA 3:12; BISTA 5:26; DYARNE 5:69	Ingen åtgärd			3 (MIFO 2)
	Draget/ID 147408	Avfallsdeponier – icke farligt, farligt avfall	AMERIKA 1:1; VÄPPEBY 7:1; BISTA 1:163; HÅBO – ALLMÄNNING 1:4 H	Förstudie ej påbörjad			1 (MIFO 1)
	Viåsen /ID 147406	Avfallsdeponier – icke farligt, farligt avfall	VI 11:1	Ingen åtgärd			3 (MIFO 2)
	Skörbytippen/ID 147403	Avfallsdeponier – icke farligt, farligt avfall	BÅLSTA 1:614, BÅLSTA 3:23	Ingen åtgärd			3 (MIFO 2)

Bilaga 4 Nedlagda deponier

Kommun	Namn, ID	Typ/Avfallsslag	Fastighets-beteckning	Planerade/ Genomförda åtgärder	Drifttid	Verksamhets- utövare	Riskklass
	Bränngropen/Skokloster/ID 147354	Avfallsdeponier – icke farligt, farligt avfall	SKOKLOSTER 2:462	Förstudie pågående			2 (MIFO 2)
	Nya tippen, Skokloster Marina/Sågverk/ID 147357	Avfallsdeponier – icke farligt, farligt avfall	SKOKLOSTER 2:462	Förstudie pågående			2 (MIFO 2)
	Minigolfbanan/ID 147411	Avfallsdeponier – icke farligt, farligt avfall	ENEBY 1:61	Inventering ej påbörjad			
	Kalmarsand/ID 147407	Avfallsdeponier – icke farligt, farligt avfall	BISTA 4:5	Förstudie ej påbörjad			2 (MIFO 2)
	Hatet 2.71/Skokloster/ID 147355	Avfallsdeponier – icke farligt, farligt avfall	SKOKLOSTER 2:71	Ingen åtgärd			3 (MIFO 1)
	Sättravretstippen/ID 147356	Avfallsdeponier – icke farligt, farligt avfall	SKOKLOSTER 2:1	Ingen åtgärd			3 (MIFO 1)
	Karpdammen/ID 147404	Avfallsdeponier – icke farligt, farligt avfall	BÅLSTA 1:614	Förstudie ej påbörjad			2 (MIFO 1)
	Skokloster/Vägverket/ID 147374	Avfallsdeponier – icke farligt, farligt avfall	SKOKLOSTER 14:1	Ingen åtgärd			
	Schaktmassasdeponi Gillmarken 1:1/ID 147371	Avfallsdeponier – icke farligt, farligt avfall	GILLMARKEN 1:1	Ingen åtgärd			
	Schaktmassadeponi ENEBY 1:61 (2)/ID 147373	Avfallsdeponier – icke farligt, farligt avfall	ENEBY 1:61	Ingen åtgärd			
	Schaktmassadeponi ENEBY 1:61 (1)/ ID 147372	Avfallsdeponier – icke farligt, farligt avfall	ENEBY 1:61	Ingen åtgärd			

Bilaga 4 Nedlagda deponier

Kommun	Namn, ID	Typ/Avfallsslag	Fastighets-beteckning	Planerade/ Genomförda åtgärder	Drifttid	Verksamhets- utövare	Riskklass
Knivsta	Vickebysjön	Hushållsavfall samt industriavfall	Vickeby 1:9 mfl.	Stort behov av fortsatt utredning. Allvarliga föroreningar i utter.			Klass 2
	Knivstatippen		Gredelby 7:51 mfl.	Beräknad vara slutförd under 2015			Klass 2
	Område vid Knivsta reningsverk	Jord-, ler-, bergmassor samt trädgårdsavfall	Knivsta-Tarv 3:14 mfl.	Behov av utredning i samband med nytt bostadsområde.			Klass 3
	Lagga Kasby	Schaktmassor av jord och sprängsten betongrester. Avfallskoder 17 01 01, 17 05 04	Kasby 3:1	Inväntar anmälan från VU att villkor för slutbehandling är uppfyllda.		SLU (ellen.ekdahl@slu.se)	Klass 3
	Kungshamn Morga	Grus sprängsten	Fredrikslund 1:1 mfl.	Inga planerade åtgärder enligt Miljöenheten.			Klass 4
	Schaktmassedeponi	Schaktmassor, sprängsten, rivningsmaterial, betong, tegel, asfalt, däckrester.	Vrå 3:1	Yttrande från LST rekommenderar ytterligare provtagning/riskbedömning inför exploatering (MI.2021.481)			Klass 3
	Knivsta-Grindstugan	Schaktmassor, rivningsmaterial, bilskrot	Forsby 2:4, Forsby 2:1	Inga planerade åtgärder enligt Miljöenheten.	Okänd start, till 1983		Klass 3

Bilaga 4 Nedlagda deponier

Kommun	Namn, ID	Typ/Avfallsslag	Fastighets-beteckning	Planerade/ Genomförda åtgärder	Drifttid	Verksamhets- utövare	Riskklass
Sigtuna	Albotsväg	Kommunal avfallsdeponi	Södertil 1:178	MIFO-dokument finns			
	Aludden	Industrideponi, Kommunal avfallsdeponi (fd soptipp vid kallbadhuset)	Aludden 1:67, Sigtuna 2:142	MIFO-dokument finns			
	Beckers industritomt	Brännplats I/H. På fastigheten har det tidigare varit bl.a. en färgindustri samt brandövningsplats.	Broby 12:4, 12:5	Undersökt			Klass 4
	Bergatippen	Industri/schakt	Odensala-Berga 1:4	Undersökt			Klass 2
	Broby	Industrideponi	Norrsunda-Söderby 7:1	MIFO-dokument finns			
	Fröjekulle Öv.	Industrideponi	Sigtuna Bärmö 3:30 och Sigtuna Bärmö 3:29	MIFO-dokument finns			
	Hammarbro	Industrideponi	Arlanda 3:1	Okänt			
	Kåsen	Hushåll/industri	Skepptuna Prästgård 1:1	MIFO-dokument finns			Bedömd klass 4
	Lindskrog deponi	Industrideponi	Arlanda 2:1	MIFO-dokument finns			
	Lönnsvik	Industrideponi	Sigtuna Rosersbergs militärövnings-fält 1:1	MIFO-dokument finns			
	Märsta Södra	Industrideponi	Valsta 3:50	MIFO-dokument finns			

Bilaga 4 Nedlagda deponier

Kommun	Namn, ID	Typ/Avfallslag	Fastighetsbeteckning	Planerade/ Genomförda åtgärder	Drifttid	Verksamhetsutövare	Riskklass
	Märsta Södra	Schaktmassor	Norrsunda-Brista 2:8	MIFO-dokument finns			
	Nederängslägenheten	Industrideponi	Nederäng 6:1, 8:1	MIFO-dokument finns			Bedömd klass 4
	Nederängslägenheten, tipp	Industrideponi	Nederäng 34:1	MIFO-dokument finns			
	Norslunda	Industrideponi	Norslunda 1:14	MIFO-dokument finns			
	Rävstatippen	Industrideponi	Rävsta 5:7, 5:19	Åtgärder pågår, MIFO-dokument finns			
	Sjudargården	Kommunal avfallsdeponi	Sjudargården 1:10	MIFO-dokument finns			
	Skjutskolan	Hushåll/industri	Rosersberg 2:1	MIFO-dokument finns			
	Skvalet	Brännplats I/H	Sigtuna Rosersbergs militärövnings-fält 1:1	MIFO-dokument finns			Bedömd klass 4
	Steninge	Industrideponi	Steninge 1:20	MIFO-dokument finns			
	Stora Söderby	Ej specificerat	Stora Söderby 2:24	MIFO-dokument finns			
	Säbysjön SO.	Industrideponi	Rickeby 6:43	MIFO-dokument finns			
	Södertil	Industrideponi	Södertil 1:174, 1:178,1:180	MIFO-dokument finns			Bedömd klass 4
	Tollsta Södra	Industrideponi	Tollsta 1:10	MIFO-dokument finns			
	Vengarn NO gården	Schaktmassor	Ragvaldsbo 1:1	MIFO-dokument finns			
	Österby gård	Slam	Österby 1:1	Undersökt, MIFO-dokument finns			

Bilaga 4 Nedlagda deponier

Kommun	Namn, ID	Typ/Avfallsslag	Fastighets- beteckning	Planerade/ Genomförda åtgärder	Drifttid	Verksamhets- utövare	Riskklass
Upplands-Bro	Bros gamla soptipp	Okänd	Brogård 1:84	Ingen åtgärd	Över 60 år	Kommunal	Klass 3
	Brunna	Okänd	Viby 19:17	Ingen åtgärd	Över 50 år	Kommunal	Klass 4
	Kungsängens gamla soptipp	Okänd	Kungsängens Kyrkby 2:1	Ingen åtgärd	Över 60 år	Kommunal	Klass 4
	Råby Skog	Hushållsavfall	Bro-Råby 3:128	Ingen åtgärd	Över 60 år	Kommunal	Klass 4
	Kalmarsand	Okänd	Spånga 2:1	Ingen åtgärd	Över 60 år	Fastighetsägare	Klass 3
	N. Gustavsberg	Okänd	Lindormsnäs 1:5	Ingen åtgärd	Över 60 år	Fastighetsägare	Klass 3
	Lindormnäs udde	Okänd	Låssa-Tibble 1:13	Ingen åtgärd	Över 60 år	Fastighetsägare	Klass 4
	Håtuna	Okänd	Kvarnibble 2:47	Ingen åtgärd	Över 70 år	Fastighetsägare	Klass 4
	Önsta	Avloppsslam	Tibble-Önsta 4:1	Ingen åtgärd	Över 50 år	Fastighetsägare	Klass 4